

## Anwendungshinweise für Zeldicht

Ein ausgezeichnetes Imprägniermittel für synthetische Fasern.  
Bei Verwendung von Zeldicht bleibt die Atmungsaktivität des Gewebes gewährleistet.

### Anwendung

Vorab sollte das Material trocken und die Oberfläche staubfrei sein. Sprühen Sie Ihr Material mit Planendicht bei einer Entfernung von 20-30 cm ein. Die Trockenzeit beträgt ca. 15-30 Minuten, abhängig von den Außentemperaturen. Bitte benutzen Sie dieses Spray ausschließlich im Freien.

### Warnhinweise:

Schädlich für im Wasser lebende Organismen. Beim Einsprühen den Sprühnebel nicht einatmen. Behälter steht unter Druck. Vor Sonneneinstrahlung über 50 Grad schützen. Nach Gebrauch nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen. Nicht gegen Flammen oder auf glühende Gegenstände sprühen. Von Zündquellen fern halten. Nicht Rauchen. Aerosol nicht einatmen. Außer Reichweite von Kindern aufbewahren. Behälter nur völlig entleert der Wertstoffsammelstelle übergeben.

Vertrieb durch:

